

## TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.15-34

Apskates/vērtēšanas datums: 11.12.2015/12.12.2015

Apskates vieta: Daugavpils

### Transportlīdzekļa īpašnieka dati

īpašnieks	DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES KULTŪRAS PĀRVALDE
Adrese	Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils

### Transportlīdzeklis


Reģistrācijas Nr.	ER1186	Motora tilpums (cm3)	2148
Marka, modelis	MERCEDES BENZ VITO 108	Dzinēja jauda, kW	60
Pirmā reģistrācija	16.12.2002	Degvielas tips	dīzeļdegviela
Šasijas Nr.	WDF63819413499628	Krāsa	zila
Reģ.apliecības Nr.	AF1053343	Nobraukums, km	338559
Transportlīdzekļa tips	vieglais pasažieru	Tehniskā apskate	14.12.2015
Virsbūves tips	mikroautobuss	Durvju skaits	4

### Komplektācija un papildaprīkojums

Lūka / panorāmas lūka	X	Imobilaizers	Sporta sēdekļi	X	Kondicionieris
Jumta sliedes		Signalizācija	Ādas stūre		Klimata kontrole
Vieglmetāla diski	X	ABS	Multifunkcionāla stūre		Automātiskā ā/kārba
Priekš. miglas lukturi	X	ESP	Gaisa piekare	X	Tonētie stikli
Xenona / adapt.lukturi	X	Audio aparatūra	X Centrālā atlēga		Papildus sēdekļu rinda
Priekš. parkoš. sensori		CD/MP3/disku mainītājs	Borta kompjūters		Marķējums
Aizm. parkoš. sensori		Navigācija	Autonomā apsilde		Adaptīvā kruīzkontrolē
Sakabes ierīce		Televīzija	Lietus sensors		Kruīzkontrolē
Elektr. stūres pastiprin.		Airbag	Visu riteņu piedziņa		Atpakaļskata kamera
Ādas salons		Elektriski reg. sēdekļi	X El. reg. / apsild. spoguļi		Koka apdares paneļi
Pusādas salons		Apsildāmi sēdekļi	Pašaptumš. ār. spoguļi	X	Elektr. stiklu. pac.

### Fotofiksācija





### Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis

Vērtību paaugstinoši faktori	
Vērtību pazeminoši faktori	1. Virsbūvei (riteņu arkas, grīda, sliekšņi, nesošais rāmis, jumts) dziļā korozija
	2. Virsbūves paneļiem (durvīm, motora pārsegam, bagāžnieka vākam) caurejošā korozija – nepieciešama maiņa
	3. Pr. un aizm. buferim deformācijas, plaisas un skrambas.
	4. Izplūdes sistēmai dziļā korozija
	5. Lab. un kr. atpakaļskata spogulim skrambas un nedarbojas el. regulēšana
	6. Pr. un aizm. piekares elementiem korozija
	7. Motoram konstatēta eļļas un dzēšama šķidrums noplūde. Motors darbojas ar izteiktu metalisku skaņu. Iespējami slēptie bojājumi.
	8. Sēdekļu stiprinājumi, kronšteini sabojāti ar dziļu koroziju – nepieciešama maiņa
	9. Sabojāts salona griestu apšuvums, kā arī vietām bojāti salona plastmasas apdares elementi
	10. Riepu protektora nolietojums 90% (bīstamas plaisas)

### Secinājums

Transportlīdzekļa vērtība	<b>280,00 Eur (divi simti astoņdesmit euro 00 centi)</b>
---------------------------	--

### Transportlīdzekļa remonts nav ekonomiski pamatots.

Transportlīdzekļa apsekošanas brīdī tika vērtēts tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā, objektīvi un pēc labākās sirdsapziņas, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktu un LTAB norādījumus.

Vērtība norādīta ar PVN ja tāds ir piemērojams

### Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate (apskates protkols nr.V15-34)
2. CSDD un VTUA noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: [ss.lv](http://ss.lv); [autoplus.lt](http://autoplus.lt); [mobile.de](http://mobile.de); [mascus.com](http://mascus.com), [tolmets.lv](http://tolmets.lv)

Tehniskais eksperts

**Staņislavs Rosovskis**

Tehniskā eksperts sertifikāta Nr. AA401,  
derīgs līdz 29.03.2016



**PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITES KARTĪTE NR. 12310001 INVENTĀRA NR. 12310001**Nosaukums: **Mikroautobus MERSEDES BENZ Vito 108, valsts reģ.nr. ER-1186 4Kultūras nodaļa**

Apraksts: Mikroautobus MERSEDES BENZ Vito 108, valsts reģ. nr. ER-1186 4Kultūras nodaļa

Atrašanās vieta: **4Kultūras nodaļa**Struktūrvienība: **13.01.01.00 Kultūras pārvalde  
(pamatbudžets)**Atbildīgā persona: **282 Eleonora Kleščinska**Grāmatvedības konts: **1231**Iegādes datums: **30.06.2007**Ekspluatācijas sākums: **30.06.2007**Sāk. uzskaites vērtība, EUR: **15438.16**Skaitis: **1**Nolietojuma likme, % gadā: **10.0000**Derīgās liet. laiks gados: **10.00**

Finanšu nol. grupa:

Datums	Darījuma apraksts	Valūta	Sāk. uzskaites vērtība	Iekšējā kustība	Platība	Skaitis (+/-)	Noliet. % likme	Summa noliet. aprēķinam	Nolietojums	Atlikusī vērtība
30.06.2007	Nodošana ekspluatācijā	LVL	10850.00			1				10850.00
31.12.2012	Uzskrātais nolietojums	LVL							10850.00	0.00
<b>Kopā pamatlīdzeklim:</b>		<b>LVL</b>	<b>10850.00</b>			<b>1</b>			<b>10850.00</b>	
01.01.2014	Vērtību konvertēšana uz EUR	EUR	15438.16			1			15438.16	0.00
<b>Kopā pamatlīdzeklim:</b>		<b>EUR</b>	<b>15438.16</b>			<b>1</b>			<b>15438.16</b>	

Darījumi uz 14.12.2015

Nolietojums aprēķināts uz 31.10.2015