






PAGRABSTĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA (007)		
Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība /m²/
31	Ventilācijas kamera	61.1
32	Ventilācijas kamera	15.2
33	Tehniskais gaitenis	45.0
34	Tehniskais gaitenis	16.8
35	Tehniskais gaitenis	16.2
36	Tehniskā telpa	9.7
37	Tehniskas gaitenis	17.7
38	Tehniskais gaitenis	38.8
39	Kāpņu telpa	8.4
40	Kāpņu telpa	13.7
41	Kāpņu telpa	6.7
	<b>Kopējā telpu platība</b>	<b>249.3</b>



- |   |   |
|---|---|
|  | ESOŠĀS SIENAS   |
|  | PROJEKT.BLOKU SIENA   |
|  | PROJEKT.BETONA SIENA<br>SKAT.SADAĻU "BK"  |
|  | ESOŠĀS SIENAS DEMONTĀŽA   |
|  | COKOLA UN PAGRABA SILTINĀJUMS   |
| D-1   | DURVJU MARĶĒJUMS PLĀNĀ  |
| D-1   | AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ KORIĢĒTO DURVJU MARĶĒJUMS<br>PLĀNĀ, SKAT. LAPU AR-30.A, AR-81.AU |
| L-1   | LOGU MARĶĒJUMS PLĀNĀ  |

## PIEZĪMES:

1. ŠĪ LAPA IZSNIEGTA AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ, PAPILDINOT BŪVPROJEKTA (TEHNISKĀ PROJEKTA) LAPAS AR-03.1 RISINĀJUMUS.
2. PĒC VĒDINĀŠANAS IEKĀRTU DEMONTĀŽAS TĒLPĀ Nr.30 KONSTATĒTS, KA GRIESTI APŠŪTI AR SKAIDU PLĀTNĒM. VIETĀS, KUR TĀS ATDALĪJUŠĀS, REDZAMI BOJĀTI DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PANEĻI AR NEAIZDARĪTĀM SPRĀUGĀM. SIENĀS - NEIZMANTOJAMI TEHNOLOĢISKIE CAURUMI. LAI NODROŠINĀTU TĒLPAS ATBILSTĪBU LBN201-15 PRASĪBĀM. RISINĀJUMU SKAT. LAPĀ AR-03.A.
3. KONSTATĒTS, KA TĒLPĀ Nr.30 ĀRPUS ĒKAS PERIMETRA IZVIRZĪTAJAI PAZEMES DAĻAI ASĪS 11-12, G-H, BOJĀTA PĀRSEGUMA HIDROIZOLĀCIJA. ŠĪ DEFEKTA NOVĒRŠANAI SKAT. RISINĀJUMU LAPĀ AR-03.A.

[illegible]