

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI



**Adrešu dūmu detektors,
(1 - cilpas numurs, 7 - detektora adrese)**

**Adrešu trauksmes poga ar izolatoriem
(1 - cilpas numurs, 3 - detektora adrese)**

**Adrešu siltuma detektors,
(2 - cilpas numurs, 3 - detektora adrese)**

Cilpas izolators
(1 - cilpas numurs, 11 - izolatora adrese)


Trauksmes sirēna ar stroblampu, ārējā

Signalizācijas kabelis 2x0,8

Termoizturīgs kabelis E30 2x0,8

Elektrobarošanas kabelis E30 3x1,5

Stāvvāds

<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div><div>Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div><div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325				Pasūtījuma Nr.			
				Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils				REM_4411			
				Nosaukums: 27. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas renovācija							
Adrese:				Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.							
Amata nosaukums		Vārds,Uzvārds		Paraksts		Datums		PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI			
								Arhīva reģistrācijas Nr.			
								Rasējuma marka		Stadija	
								Mērogs		Lapa	
Būvproj. daļas. vad.		A.Rabša				09.2011.				4	
Izstrādājā		A.Mirošņiks				09.2011.				9	