


| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------------|---|---------|--------------------------|----------------|---------|--------|------|-------|
| Izstrādāja | A.Rutkovskis | 12.2011 | Būvproj. daļas. vad. | A.Rutkovskis | 12.2011 | ARHIVA REĢISTRĀCIJAS NR. | RASEJUMA MARKA | STADIJA | MĒROGS | LAPA | LAPAS |
| | | | | | | | | | | | |
| AMATA NOSAUKUMS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | Iekārtu specifikācija | | | | | | | |
|  LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija Tālrunis/fakss: 65421398, e-mail: rem@rem.lv | | | | Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Rīgas iela 8, Daugavpils jumta renovācija Pasūtītājs: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr. 90000077325 Pasūtījuma Nr. REM_7611 | | | | | | | |

| N p.k. | Iekārtas nosaukums un marka. | Mērv. | Daudzums | Piezīmes |
|--------|---------------------------------|--------|----------|----------|
| 1. | Dūmu detektors NB-338-2 | gab. | 14 | |
| 2. | Rokas traukarnes poga FP/3RD | gab. | 1 | |
| 3. | Sīrēna iekārtā 163-0241 | gab. | 1 | |
| 4. | Kabeļs KLMA 2x0,8+0,8 | m. | 177 | |
| 5. | Kabeļs EUROSAFE 2x0,75 | m. | 52 | |
| 6. | PVC caurule d 16mm | m. | 199 | |
| 7. | Kabeļu aizsargs 40x16 mm | m. | 15 | |
| 8. | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | |
| 9. | Ugunsizturīga pute PROMAF-OAM-C | lep. | 1 | |